

Kohde: Helsinki Vuosaari, Läjitysalue, kenttä

KORTTI 18-S4

Avainsanat: Lentotuhka, rikinpoistolopputuote, läjitysalue, kenttä

Kohteen sijainti ja kuvaus	Vuosaari, läjitysalue, Helsinki Kenttä
Toteutusajankohta	1994, marraskuu
Uusiomateriaalien hyödyntäminen	Lentotuhka/Rikinpoistolopputuote -rakenne, jonka päällä mursketta
Kohteen erityispiirteitä	Vanha jätetäyttö
Kohteen laajuus	-
Lupatarve	<i>Ei tietoa</i>
Hyödynnetty uusiomateriaali	Lentotuhka/Rikinpoistolopputuote 90/10, 70/30 Lohja Rudus Oy Ab
Työtekniikka	Levitys tiehöylällä, tiivistys täryjyrällä
Rakentamisolosuhteet	Satoi ja paistoi
UUMA-rakentamiseen liittyvät tutkimukset	
- ennakkoon	-
- rakentamisvaiheessa	Proctor-koekappaleet, vesivolymetri, Troxler
- rakentamisen jälkeen	Levykuormituskokeet, koekappaleet
- ympäristötutkimukset	Lysimetrit
- jatkotutkimustarpeet / jatkotutkimukset	-
Työnaikaiset kokemukset	Hyvät
Kokemukset	Oikein hyvät
Lisätiedot	-
Organisaatio	Helsingin kaupungin rakennusvirasto Helsingin kaupungin kiinteistövirasto, geotekninen osasto
Liitetiedot	Sijaintikartta
Kohteen raportointi	-
Kohdekortin laatija, organisaatio, pvm.	Koostettu SGY:n tietokannasta vuodelta 2002 UUMA3-hankkeessa

